EDP-1900 元号「平成」から「令和」への変更方法

指示計「EDP-1900」において、 伝票印字の年月日を「平成」から「令和」の日付に変更する場合は、 以下の手順で設定変更を行って下さい。

※毎月の集計を行っている場合は、設定変更前に4月分の集計を行って下さい。 月を跨いで集計を行っている場合は、4月分と5月分に分けて集計を行って下さい。

 メインメニューに戻って画面上側のログイン欄をタッチ(1)すると、「ログイン」ウィンドウが表示されます。 以下を入力(2)し、「OK」ボタンを押して下さい(3)。

●ログインユーザー	: yamato
●パスワード	: yamato18

※上記は調整用のユーザーアカウントです。普段の運用管理では「manager」アカウントでログインして下さい。



 メインメニュー画面の「保守」タブを選択し、「環境パラメータ設定」ボタンを押して 「環境パラメータ設定」画面に移動します。 環境パラメータ「2-2-1-101(西暦和暦差分)」を「1988」→「2018」に変更します。
 このアドレスの変更方法は、大項目「2:アプリケーション」,中項目「2:計量処理応用」, 小項目「1:計量処理応用」を選択(①)して、一覧表内のアドレス「2-2-1-101(西暦和暦差分)」の
 設定値を「1988」→「2018」に変更(②)し、画面左上の「更新(F1)」メニューボタンを押します(③)。

	保守 - 環境パラメー	夕設定	●安定	0 kg	<u>ログイン</u> : yamato	2019/04/0	9 11:39:27
	F1 3 F2 更新 EDP	F3 F4 →外部 EDP←外部 印字			F7 → F8 単 MENUへ戻る 登録MENU	F9 実績MENU	
1	大区分 2・アプリ	ケーション・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	・計量処理の		▼ 小区分	▶ 1·計量処理	応田 🔹
Ŭ	7FV2	設定名称		UK71J	設定值	1.11 1 2 23-21	ヘルプ
	2-2-1-2	キー項目自動入力		0:無効		•	ヘルプ
	2-2-1-11	実車·空車指定		0:無効		•	ヘルプ
	2-2-1-12	実車·空車指定誤操作時目印	印印字	1:有効		•	ヘルプ
	2-2-1-21	総量・風袋量入替え		0:無効		•	ヘルプ
	2-2-1-22	計量値タイプ格納項目		0			ヘルプ
	2-2-1-31	車番登録時既存データ更	新	0:無効		•	ヘルプ
	2-2-1-32	ナンバープレート入力		0:無効		•	ヘルプ
	2-2-1-51	最終計量時記録時間調整	整	0:無効		•	ヘルプ
	2-2-1-52	最終計量時記錄時間調整時返却	データ同期	0:無効		· · · ·	ヘルプ
2	2-2-1-101	西曆和曆差分		1988			ヘルプ
	2-2-1-201	総量マーク印字項目		82			ヘルプ
	2-2-1-202	総量マーク印字位置		1			ヘルプ
	2-2-1-203	風袋量マーク印字項目		83			ヘルプ
	2-2-1-204	風袋量マーク印字位置		1			ヘルプ
	2-2-1-205	正味量マーク印字項目		84			ヘルプ
	2-2-1-206	正味量マーク印字位置		1			ヘルプ
	2-2-1-221	混載計量時識別マーク処	理	1:改定モート		•	ヘルプ
	2-2-1-231	総量・風袋量・正味量変更時目	印印字	1:有効		•	ヘルプ
					└── 消して「2018」	に変更する。	
	1 現在	の情報はありません。			Q 詳細	 () その他情報 ヘル:) 順 初 プ 音声設定

- ●面面右上の「MENU(F10)」メニューボタンを押して「メインメニュー」を選択してメインメニュー画面に戻り、 画面右上の「終了(F9)」メニューボタンを押して再起動を行って下さい。
- 5. テスト計量を行い、年月日が「01/XX/YY」で伝票印字されることを確認して下さい。

EDP-1900 元号「平成」から西暦への変更方法

指示計「EDP-1900」において、 伝票印字の年月日を「平成」から西暦の日付に変更する場合は、 以下の手順で設定変更を行って下さい。

※毎月の集計を行っている場合は、設定変更前に4月分の集計を行って下さい。 月を跨いで集計を行っている場合は、4月分と5月分に分けて集計を行って下さい。

 メインメニューに戻って画面上側のログイン欄をタッチ(1)すると、「ログイン」ウィンドウが表示されます。 以下を入力(2)し、「OK」ボタンを押して下さい(3)。

●ログインユーザー	: yamato
●パスワード	: yamato18

※上記は調整用のユーザーアカウントです。普段の運用管理では「manager」アカウントでログインして下さい。



 メインメニュー画面の「保守」タブを選択し、「環境パラメータ設定」ボタンを押して 「環境パラメータ設定」画面に移動します。 環境パラメータ「2-2-1-101(西暦和暦差分)」を「1988」→「0」に変更します。
 このアドレスの変更方法は、大項目「2:アプリケーション」,中項目「2:計量処理応用」, 小項目「1:計量処理応用」を選択(①)して、一覧表内のアドレス「2-2-1-101(西暦和暦差分)」の 設定値を「1988」→「0」に変更(②)し、画面左上の「更新(F1)」メニューボタンを押します(③)。

	保守 - 環境パラメータ	7設定	●安定	0 kg	<u>ログイン</u> : ya	mato	2019/04/0	9 11:39:27
	F1 🗸 3 F2 🔳	F3 1 F4			^{F7} ⊋	F8	^{F9} 🕒	^{F10} ≡
	更新 EDP-	→外部 EDP←外部 印字			MENUへ戻る	登録MENU	実績MENU	MENU
1	大区分 2:アプリ	ケーション・・・ 中区分 2	:計量処理応			▼ 小区分	1:計量処理	応用 •
	アドレス				設	定值		ヘルプ
	2-2-1-2	キー項目自動入力		0:無効			•	ヘルプ
	2-2-1-11	実車·空車指定		0:無効			•	ヘルプ
	2-2-1-12	実車·空車指定誤操作時目的	印印字	1:有効			•	ヘルプ
	2-2-1-21	総量・風袋量入替え		0:無効			•	ヘルプ
	2-2-1-22	計量値タイプ格納項目		0				ヘルプ
	2-2-1-31	車番登録時既存データ更	〔新	0:無効			•	ヘルプ
	2-2-1-32	ナンバープレート入力		0:無効			•	ヘルプ
	2-2-1-51	最終計量時記錄時間調	整	0:無効			•	ヘルプ
	2-2-1-52	2-2-1-52 最終計量時記録時間調整時返却データ同期		0:無効			•	ヘルプ
2	2-2-1-101	西曆和曆差分		1988				ヘルプ
	2-2-1-201	総量マーク印字項目		82				ヘルプ
	2-2-1-202	総量マーク印字位置		1				ヘルプ
	2-2-1-203	風袋量マーク印字項目		83				ヘルプ
	2-2-1-204	風袋量マーク印字位置	t	1				ヘルプ
	2-2-1-205	正味量マーク印字項目		84				ヘルプ
	2-2-1-206	正味量マーク印字位置	t	1				ヘルプ
	2-2-1-221	混載計量時識別マーク処	理	1:改定モート			•	ヘルプ
	2-2-1-231	総量・風袋量・正味量変更時目	印印字	1:有効			•	ヘルプ
						[0] に変更	する	
					/60 C	i vi i cax	. > @ 0	
						0		etter.
	■ ① 現在0	2 情報はありません。				詳細	その他情報 ヘル	プ育声設定

4. さらに、上記と同様の手順で、次の環境パラメータも以下の値に設定変更を行って下さい。

- ●2-3-1-3(集計の年月日項目) : 60(西暦の年月日)
- ●2-11-10-2(再発行時の指定年月日項目) : 60(西暦の年月日)
- 5. 画面右上の「MENU(F10)」メニューボタンを押して「メインメニュー」を選択してメインメニュー画面に戻り、 画面右上の「終了(F9)」メニューボタンを押して再起動を行って下さい。
- 6. テスト計量を行い、年月日が「19/XX/YY」で伝票印字されることを確認して下さい。